



PATIO VERDE, AMARILLO Y AZUL




- Humedades
- Óxido
- Grieta
- Superficie de intervención

NOMBRE PLANO: PATOLOGÍAS E INTERVENCIÓN PATIOS INTERIORES	PLANO Nº D.05
COMENTARIOS: -	
REVISIÓN N: [1] REVISIÓN N: [2]	
UTE- ESCARIO ARQUITECTOS SAP –ÁREAS INGENIRÍA Y ARQUITECTURA S.L. ARQUITECTOS: ANTONIO ESCARIO MARTÍNEZ-JOSE MARIA TOMÁS LLAVADOR DICIEMBRE 2016	

PATOLOGÍAS EXISTENTES



PATIO VERDE



PATIO AMARILLO



PATIO AZUL



PATIO ROJO

PROPUESTA DE INTERVENIÓ



PATIO VERDE

- ACTUACIONES PATIO VERDE:
- Retirada de los últimos 3 metros de bajantes de cubierta en patio.
 - Picado mortero de acabado monocapa (60 m2).
 - Nueva formación de mortero monocapa con juntas de revoco mineral.
 - Colocación de las nuevas bajantes.
 - Colocación de albardilla sobre murete de cubierta para protección de humedades.




PATIO AMARILLO

- ACTUACIONES PATIO AMARILLO:
- Picado mortero de acabado monocapa (64,80 m2).
 - Nueva formación de mortero monocapa con juntas de revoco mineral.
 - Colocación de las nuevas bajantes.
 - Colocación de albardilla sobre murete de cubierta para protección de humedades.



PATIO AZUL

- ACTUACIONES PATIO AZUL:
- Retirada barandilla de protección (20 m).
 - Levantamiento de pieza metálica de acabado fachada de aplacado (20 m).
 - Retirada de aplacado hasta último nivel de ventanas (60 m2).
 - Colocación mortero hidrófugo en fachada.
 - Colocación anclajes mecánicos para aplacado.
 - Colocación aplacado.
 - Limpieza, pasivación y protección barandilla y pieza metálica de acabado.
 - Colocación pieza metálica de acabado.
 - Colocación barandilla.



PATIO ROJO

- ACTUACIONES PATIO ROJO (R1 Y R2):
- Retirada pieza albardilla de fachada.
 - Retirada de aplacado hasta último nivel de ventanas.
 - Colocación mortero hidrófugo en fachada.
 - Colocación anclajes mecánicos para aplacado.
 - Colocación aplacado.