



# CONTRATAPA LINEAL + OSCIOBATIENTES


## VENTANA OB PARRILLA TRADICIONAL




## VENTANA OB TRAMA HORIZONTAL




## VENTANA ACCESO BOMBEROS PARRILLA TRADICIONAL



## VENTANA ACCESO BOMBEROS TRAMA HORIZONTAL




## MONTANTES




## JUNTAS




## TABLA DE ACRISTALAMIENTO




## TAPAS



## DETALLE RECONSTITUYENTES



## TRAVESAÑOS



Sello visado

**VISADO** 17/07/17

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.  
10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

E: 17-03107-700 P: 1 de 1 D: 17-0006626-016-09055

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Proyecto

X49

**REHABILITACIÓN MURO CORTINA F. FILOLOGÍA**

Abril 2017  
Avenida Blasco Ibañez 32

Promotor

Universitat de València

Plano

H.07

**DETALLE TIPO SISTEMA MURO CORTINA MOD. GEODE TECHNAL**

Dibujado/Comprobado/Aprobado  
Fecha plano  
Modificación  
Fecha modificación  
Escala

ATB/EAQ/EAQ  
05/18/17

S/E

Expediente  
Fase

Expediente municipal  
Referencia catastral

Proyectista

**ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P.**