

TEMPERATURA I HUMITAT

Com han de ser les condicions de temperatura i humitat en el lloc de treball?

En els llocs de treball tancats, la temperatura haurà d'oscil·lar entre 17° C i 27° C per a treballs sedentaris i entre 14° C i 25° C per a treballs lleugers. S'estipula també el nivell d'humitat relativa, que haurà d'estar comprés entre el 30% i el 70%.

El Govern estableix un límit de temperatura en empreses, oficines, negocis, centres comercials i transports per a evitar el malbaratament. D'aquesta manera, no podran baixar dels 27 °C a l'estiu ni superar els 19 °C a l'hivern (aquestes temperatures d'àmbit general no entren en contradicció amb les indicades en la Llei de Prevenció, ja que la mateixa norma determina excepcions).

RD 486/1997, de 14 d'abril, Annex 3, Art. 3

