Vniver§itat 🌣 🗈 València

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SALÓN DE GRADOS, EN PLANTA BAJA, BLOQUE C. FACULTAD DE FÍSICAS. CAMPUS DE BURJASSOT

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SALÓN DE GRADOS, EN PLANTA BAJA, BLOQUE C, FACULTAD DE FÍSICAS.





CAMPUS DE BURJASSOT

SEPTIEMBRE 2014

ESTUDIO PREVIO (Ed. 1)

Vniver§itatÿ dValència

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SALÓN DE GRADOS, EN PLANTA BAJA, BLOQUE C. FACULTAD DE FÍSICAS. CAMPUS DE BURJASSOT

INDICE

1	OBJETO	3
2	PROPUESTA NECESIDADES	3
3	ESTADO ACTUAL	3
4	PROPUESTA DE ACTUACIÓN	3
5	DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.	1
6	REPORTAJE FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL	2
7	ESTIMACIÓN DE COSTES.	3

Vniver§itat 🌣 🗈 València

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SALÓN DE GRADOS, EN PLANTA BAJA, BLOQUE C. FACULTAD DE FÍSICAS. CAMPUS DE BURJASSOT

1 OBJETO

El objeto del presente ESTUDIO PREVIO, no es otro que estudiar y valorar las actuaciones a realizar en referencia a la adecuación de espacios en planta baja del bloque C, de la Facultad de Físicas para uso de Salón de Actos.

El estudio no incluye la comprobación de normativa de seguridad contra incendios, utilización, etc..., siendo estas justificaciones documentos a incluir en futuros estudios y/o proyectos.

2 PROPUESTA NECESIDADES

La petición consiste en la creación de un salón de grados nuevo (aula magna) en PB del bloque C (aulas 12 y 13).

3 ESTADO ACTUAL

Tras visita realizada con fecha 6-2-2014, se observa que en la actualidad ambos espacios han sido unificados, añadiendo a su vez el espacio correspondiente a almacén (espacio 014 del CEUV). Se han demolido las tabiquerías interiores, y los paramentos verticales han sido enlucidos. (Ver reportaje fotográfico del estado actual).

En dicha visita, realizada conjuntamente con la Administradora del centro, se advierte de que dicho espacio no es el más adecuado para la creación de un salón de grados, debido a la existencia de un pilar que condiciona la visibilidad y utilización del mismo.

En la actualidad, los espacios disponen de instalaciones electricidad, iluminación y cuadro eléctrico, instalación centralizada de calefacción (radiadores), pavimento de terrazo y enlucidos de cemento sin pintar en paramentos y pintado en techo.

4 PROPUESTA DE ACTUACIÓN

La adecuación de estos espacios, para el uso previsto, afecta a una superficie útil de 169,15 m².

Tras el análisis de las distintas alternativas, se opta por la alternativa (ver planos adjuntos), de ubicar el estrado en la pared correspondiente a la fachada noreste (longitudinal), con una ocupación prevista de 80 plazas, más 2 de discapacitados.

Tras un análisis, no exhaustivo, las adecuaciones a realizar, son:

- Creación de estrado de aproximadamente 7,45x2,5 m, y 72 cm de altura.
- Revestimiento de pavimentos con moqueta.
- Revestimiento de paramentos con material absorbente, mediante placas de yeso liso y perforado, en disposición y características a definir en el correspondiente estudio acústico.
- Falso techo de corrección acústica y para ocultación de instalaciones de paso (extracción de laboratorios, etc...)

Vniver§itat 🛱 🗈 València

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SALÓN DE GRADOS, EN PLANTA BAJA, BLOQUE C. FACULTAD DE FÍSICAS. CAMPUS DE BURJASSOT

- Adecuación de instalaciones de:
 - o Electricidad e iluminación.
 - o Climatización.
 - o Megafonía y proyección.
 - o Protección contra incendios.
 - o Calefacción.
- Sustitución de puerta de acceso desde pasillo planta baja.
- Adecuación de salida de emergencia hacia el exterior (escalera, puerta, modificación de ventana y protección solar,)
- Sustitución de protecciones solares en fachada noreste.
- Gastos de gestión de residuos durante la obra.
- Costes de control de calidad en la ejecución de la obra.
- Coste de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Valencia, 16 de septiembre de 2014

Por la Unidad Técnica:

Arquitecto Director. Ricardo Pérez i Martínez Arquitecto Técnico Subdirector. Vicente Tarazona Izquierdo


Vniver§itatÿdValència

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SALÓN DE GRADOS, EN PLANTA BAJA, BLOQUE C. FACULTAD DE FÍSICAS. CAMPUS DE BURJASSOT

5 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.



- CAMPUS DE BURJASSOT





EDIFICIO OBJETO DEL PROYECTO.


LLISTAT EDIFICIS:


- 1 AULARI INTERFACULTATIU
- 3 DEGANATS INTERFACULTATIUS
- 4 BIBLIOTECA DE CIÈNCIES EDUARD BOSCÀ 5 FACULTAT DE QUÍMIQUES. BLOC E
- FACULTAT DE QUÍMIQUES. BLOC F 7 FACULTAT DE MATEMÀTIQUES. BLOC G
- 8 FACULTAT DE FÍSIQUES. BLOC C
- 9 FACULTAT DE FÍSIQUES. BLOC D
- 10 SERVEIS GENERALS
- 11 FACULTAT DE BIOLÓGIQUES. BLOC A
- 12 FACULTAT DE BIOLÓGIQUES. BLOC B
- 14 FACULTAT DE FARMÀCIA 15 CENTRE D'INVESTIGACIÓ JERONI MUÑOZ
- 16 SERVEI D'INFORMÀTICA 17 VIVENDA
- 19 TALLERS DE MANTENIMENT
- 20 MAGATZEM DE TRANSFERÈNCIA DE REDIDUS
- 21 GABINET DE SALUT LABORAL
- 22 SERVEI D'EDUCACACIÓ FÍSICA
- 23 HIVERNACLE
- 24 EDIFICI D'INSTAL.LACIONS BURJASOT 1
- 33 ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA. ETSE
- 34 NOVA CAFETERIA BURJASSOT
- 36 PUNT VERD
- 39 MÒDULS PREFABRICATS LABORATORIS BIOLÒGIQUES
- 40 EDIFICI JOAQUIM CATALÀ
- 90 NOU EDIFICI SERVEIS GENERALS 91 EDIFICI DE LABORATORIS DE LA FACULTAT DE CC. BIOLÒGIQUES
- 92 HOSPITAL CLÍNIC DE VETERINARIA
- 93 TALLERS DE CIÈNCIES GASTRONÒMIQUES.




ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SALÓN DE GRADOS EN PLANTA BAJA, BLOQUE C, FACULTAD DE FÍSICAS.

	Referencia:	2005-E
Plànol PLANO DE SITUACIÓN		Full
PLANO DE SITUACION		Р
		01
Situació	Propietari	Data
CAMPUS DE BURJASSOT.	UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	SEPTIEMBRE 2014
L'Arquitecte Director Unitat Tècnica	L'Arquitecte Tècnic Sub-Director Unitat Tècnica	Escala 1/2000
Ricardo Pérez Martínez	Vicente Tarazona Izquierdo	








ZONA DE ACTUACIÓN.



ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SALÓN DE GRADOS EN PLANTA BAJA, BLOQUE C, FACULTAD DE FÍSICAS.

Plànol ESTADO PROYECTADO.
DISTRIBUCIÓN, COTAS.

DISTRIBUCION, COTAS.	J.		
Situació CAMPUS DE BURJASSOT.	Propietari UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	Data SEPTIEMBRE 2014	
L'Arquitecte Director Unitat Tècnica	L'Arquitecte Tècnic Sub-Director Unitat Tècnica	Escala 1/50	
Ricardo Pérez Martínez	Vicente Tarazona Izquierdo		



Vniver§itatÿ dValència ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SALÓN DE GRADOS, EN PLANTA BAJA,

		BLOQU	E C.	FACULTAD) DE FÍ	SICAS.	CAMPUS	DE B	URJASSOT	
6	REPO	RTAJE FOT	OGRÁF	ICO ESTADO	ACTUAL.					











Vniver§itatÿ®València

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SALÓN DE GRADOS, EN PLANTA BAJA, BLOQUE C. FACULTAD DE FÍSICAS. CAMPUS DE BURJASSOT

7 <u>ESTIMACIÓN DE COSTES.</u>

CÓDIGO	RESUMEN		ONGITUD AN	ICHURA AL	TURA P	ARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 TRABAJOS PI	REVIOS							
01.01	u Acopio/Retirada material cond Trabajos para acopio, retirada la actividad tales como placas chos, rollos de fibra de vidrio dos, luminarias etc. por medio trando material desde el Nivel (distintas plantas) y protegiendo no sujeta con cinta adhesiva y t	de sobrantes de cartón ye tipo textur-gl de medios n inferior de la o la misma m	eso y guías ass,piezas nanuales y a escalera ediante lán	para tabi de mader en condic nelicoidal ninas de pl	quería y f a para ei iones difí hasta el r lástico de	alsos te- npanela- ciles, en- nivel +0E			
		1				1,00			
01.02	Tuestada maskilisnia vania						1,00	881,50	881,50
J1.02	u Traslado mobiliario vario Movimiento, traslado, acopio e ro autorizado, segun indicacior liario (instrumental, equipos exi dores, mamparas, material dive rio, y limpieza, tras estudio deta	es de la prop stentes, silla erso, etc), inc	oiedad y re s, mesas, o luso guardi	ubicacion cortinas, es a y custod	definitiva stanterias lia, de ser	de mobi- , mostra-			
		1				1,00			
	0.0						1,00	163,76	163,76
01.03	m2 Desmontaje de lamas PVC con Desmontaje de lamas de PVC, so parte proporcional de med aprovechamiento del material y lugar de acopio según indicacio	incluso marc ios de eleva retirada del	ción, platat mismo, inc	orma de t	trabajo, e porte a a	tc Con macén o			
		1 1 1	3,15 1,05 6,15		2,40 2,40 2,40	7,56 2,52 14,76			
							24,84	9,93	246,66
01.04	m2 Desmontaje instalaciones Levantado de instalaciones va iluminacion, climatizacion, oxigi talacion y realizando las conex del resto de la instalacion, tras combros y carga, sin incluir trar	eno, etc) y el ones necesa estudio deta	ementos de irias par po allado del p	e fijación, r der seguir proyecto, c	nodificano el funcion on retirac	do la ins- namiento			
		1	169,15			169,15			
							169,15	8,93	1.510,51
01.05	u Levnt carp >6m2 con o sin apro Levantado de carpintería, inclu retirada de escombro y carga gún NTE/ADD-18.	so marcos, h							
	Ventana	1				1,00			
24.07	0.00						1,00	25,72	25,72
01.06	m3 Demol fab ldr perf1pi mec Demolición de fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, con martillo neumático, inclu- yendo revestimientos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.								
		1	1,75	0,30	1,20	0,63			
	Apertura hueco ventana						0 / 2	20.00	
01 07	· _	/tana 20 km					0,63	39,90	25,14
01.07	u Transporte conte escom 4m3 s Servicio de entrega, alquiler ma te de contenedor de 4 m3 de o mezclados producidos en obra rán ser separados en fraccione vertido) hasta vertedero especi de valorización o eliminación s de vertido), según R.D. 105/200	aximo de 7 di capacidad de es de constru es por un ges fico, instalac ituado a 20 l	residuos d acción y/o d stor de residión de trata	le construd lemolición duos autor lmiento de	cción y de (los cual izado ant residuos	emolición es debe- es de su o centro	0,63	39,90	25,14
01.07	u Transporte conte escom 4m3 s Servicio de entrega, alquiler ma te de contenedor de 4 m3 de o mezclados producidos en obra rán ser separados en fraccione vertido) hasta vertedero especi de valorización o eliminación s	aximo de 7 di capacidad de es de constru es por un ges fico, instalac ituado a 20 l	residuos d acción y/o d stor de residión de trata	le construd lemolición duos autor lmiento de	cción y de (los cual izado ant residuos	emolición es debe- es de su o centro	0,63	39,90	25,14

<u>CÓDIGO</u>	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA AL	TURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE			
01.08	u Reparación de instalaciones existentes afectadas								
	Reparación de instalaciones afectadas durante la actuación, bien en la planta, bien en el resto de edificio.								
		1	1,00						
			_	1,00	1.230,50	1.230,50			
	TOTAL CAPÍTULO 01 T	RABAJOS PREVIOS				4.316.23			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LO	ONGITUD AN	ICHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
	CAPÍTULO 02 COMPARTIMENT	ACIONE	S							
02.01	m2 Formación tarima									
	Suministro y colocación de tarima, formada por estructura de tablero, y entablado, lista para colocar parquet flotante, según indicaciones de proyecto, de aproximadamente 2,15 x 7,5 m2 y 72 cm de altrua. Incluso formación de peldaños de acceso. Totalmente terminada y motnada.									
		1	7,50	2,15	16,13					
						16,13	79,05	1.275,08		
	TOTAL CAPÍTULO 02 COMPA	ARTIMEN	TACIONES	S				1.275,08		

CÓDIGO	RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIA	ALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTI
	CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS				
03.01	m2 Trsd directo placa yeso liso				
	Trasdosado directo con pasta de agarre (9.5+30) EPS (designación según ATEI de altura máxima 3.60 m, compuesto por una placa de yeso llaminado estándar según UNE-EN 520+A1) de 9.5 mm de espesor trasdosada con poliestireno exp dido (EPS) con una lámina de aluminio que actúa como barrera de vapor de 30 mm de espesor y conductividad térmica 0.038 W/mK, resistencia térmica del cor junto 0.82 m2K/W y reacción al fuego A2-s1,d0; adherido al soporte mediante pata de agarre, listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y colocación las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulo y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas rotura y accesorios de fijación y limpieza.	(A pan- n- as- de ps ras			
		66,28 44,48			
			110,76	25,46	2.819,9
03.02	m2 Trsd directo placa yeso perforado corrección acustica Trasdosado directo con pasta de agarre (9.5+30) EPS (designación según ATEI de altura máxima 3.60 m, compuesto por una placa de yeso perforada acústica o 9.5 mm de espesor trasdosada con poliestireno expandido (EPS) con una lámin de aluminio que actúa como barrera de vapor de 30 mm de espesor y conductiv dad térmica 0.038 W/mK, resistencia térmica del conjunto 0.82 m2K/W y reacció al fuego A2-s1,d0; adherido al soporte mediante pasta de agarre, listo para pinta incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y apl mado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, a bado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y pieza.	de la ri- ón ar; lo- aca- lim-			
		49,71 33,36			
			83,07	32,64	2.711,40
03.03	m2 Pint plast acrl lis int vert bl				
		or-			
			193,83	3,49	676,4
03.04	m2 Techo acústico absorbente p yeso Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perfoción rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructo metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con una sel ración máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo porte mediante anclajes knauf, i/p.p. de elementos de remate, accesorio de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	ura pa- so- os			
			169,25	45,00	7.616,25
03.05	m2 Pint plast acrl lis int hrz bl Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen bri cubrición y blancura, resistente en interior y exterior, con un brillo supe rior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85° (UNE 48026), con acaba- cotinada, en color blanca, cobre quaerficio berizante de ladrilla y con a	e- do			
	satinado, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfec ciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	de			
	mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfec ciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.		1/0.25	2.01	//4 77
03.07	mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfec ciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	de 59,25 , U2	169,25	3,91	661,77
03.07	mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24. 1 169,25 16 m2 Rev moq tuftin peloU2 P2-M3 Revestimiento de moqueta tufting pelo cortado, de fibras sintéticas, ignífuga, P2-M3, según norma UPEC tomada con adhesivo de contacto, sobre capa de para alisadora, según NTE/RSF-2. Totalmente terminado incluso limpieza.	de 59,25 , U2 pas-	169,25	3,91	661,77
03.07	mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24. 1 169,25 16 m2 Rev moq tuftin peloU2 P2-M3 Revestimiento de moqueta tufting pelo cortado, de fibras sintéticas, ignífuga, P2-M3, según norma UPEC tomada con adhesivo de contacto, sobre capa de pta alisadora, según NTE/RSF-2. Totalmente terminado incluso limpieza. Salón de actos 1 169,25 16 Tribuna 1 7,45 2,12 11 Peldaños tribuna 4 1,20 0,28	de 59,25 , U2	169,25	3,91	661,77

Adecuación Salon Grados. Fac Físicas

 CÓDIGO
 RESUMEN
 UDS
 LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
 CANTIDAD
 PRECIO
 IMPORTE

<u>CÓDIGO</u>	RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS			
04.01	u Prta DM melm 2hj maz cant 101+46x4.5cr tarja			
	Puerta de paso ciega de dos hojas abatibles de 210x(101+46)x4.5 cm., y tarja superior acristalada de 50 cm, compuesta las hojas por dos tableros aglomerado de DM de 15 mm canteado macizo visto de madera de haya en "E", chapado con tablero de fibras, acabado con melamina color claro, tarja superior acristalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente, precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.			
	1 1,00			
04.02	u PT-3 Prta ctfu 2hj ab El2 60-C5 40 dB vtna	1,00	350,97	350,97
	Puerta cortafuegos El2 60-C5 de 2 hojas abatibles (900+700) x2100 mm. y 58 mm. de espesor, y fijo superior, fabricada con dos chapas de acero de 1/1.5 mm. de espesor y aislamiento rígido en su interior, incluso marco de acero de 3 mm. de espesor en forma de Z, acústicas con aislamiento acústico mínimo Dntw = 40 dB, doble burlete elástico en todo el perímetro y burlete oculto de cierre inferior automático, esmalte por una cara y forrada por una cara con tablero chapado en roble de 2 cm de espesor, despiece horizontal con junta de 5 mm, ventana rectangular horizontal con vidrio armado, tapajuntas de roble de 9 cm y 2 cm de espesor, incluso apetura barra antipánico, cerradura con cilindro de aluminio ocariz o calidad similar.			
	1 1,00			
	` -	1,00	1.154,32	1.154,32
04.03	u Amaestramiento de bombillo Desmontaje y montaje de bombillo con amaestramiento existente en el resto del edificio.			
	2 2,00			
04.04	u Protección solar lamas vert Al 3,16*2,40m	2,00	115,35	230,70
	Suministro, transporte y colocación de protección solar de 3,16x2,40 m medidas totales "sistema Gradpanel-E de Gradhermetic" o equivalente, compuesta de lamas vericales orientables para motorizar, de 250 mm, huecas de forma elíptica, realizada con perfiles de aluminio de extrusión. Totalmente terminada, anclada a la obra con tacos y tornillos de acero. Incluso p/p de patas de agarre, elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra de fábricacon tacos y tornillos de acero, y ajuste final en obra. Incluso ayudas de albañileria.			
	1 1,00	1.00	1 224 02	1 224 02
04.05	u Protección solar lamas vert Al 1,22*2,40m	1,00	1.224,82	1.224,82
	Suministro, transporte y colocación de protección solar de 1,22x2,40 m medidas totales "sistema Gradpanel-E de Gradhermetic" o equivalente, compuesta de lamas vericales orientables para motorizar, de 250 mm, huecas de forma elíptica, realizada con perfiles de aluminio de extrusión. Totalmente terminada, anclada a la obracon tacos y tornillos de acero. Incluso p/p de patas de agarre, elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra de fábricacon tacos y tornillos de acero, y ajuste final en obra. Incluso ayudas de albañileria.			
	_	1,00	472,87	472,87
04.06	 u Mod Protección solar lamas vert Al 615*2,40m Modificación, transporte y colocación de protección solar existente de 6,15x2,40 m 			
04.00	medidas totales "sistema Gradpanel-E de Gradhermetic" o equivalente. Para apertura de puertacompuesta. Incluso colocación de montantes de sujección lateral,			
04.00	medidas totales "sistema Gradpanel-E de Gradhermetic" o equivalente. Para aper-			

PRECIO IMPOR	PRECIO	CANTIDAD	PARCIALES	ANCHURA ALTURA	ONGITUD /	UDS LC	RESUMEN	CÓDIGO
							u Motorización lamas	04.07
			to: 230V - ó modificadas tvias 89/336 carrera con ra regulable e en parale-	n de funcioanmie 39/336 EMC como nforme a las Dire n sistema de fin d de corriente. Carr n, puede conectar	a. Tensiór B LVD - 8 V c.c cor ipado cor mitador c egulación,	s cargas punta Directivas 73/23 Directivas 73/23 Directivas 73/23 Directivas 24 Directivas 24 Directivas 24 Directivas 25 Direct	Servomotor eléctrico lineal MI rígido de alta resistencia a las 24 V c.c. Conforme con las D por 93/68 CE (para el funcion EMC como modificadas por 9 microinterruptores y protecció desde el exterior mediante di lo. Totalmente instalado, cone eléctria a red existente en el e	
			2,00 1,00			2 1		
484,56 1.453	484,56	3,00						0.4.00
			o anodizado	la colocación de n chapa de alumir	co para la nente con	nte en premaro do perimetralm	m Adaptación del marco en prer Adaptación del marco exister de aluminio exterior, rematano entre la carpintería y premarc no.	04.08
			6,50		3,25	2	Carp exterio	
			2,30		1,15	2		
		40.40	9,60		2,40	4		
46,10 848	46,10	18,40				40	u Suministro de ventana 3,25*2,	04.09
			cona neu- nta exte- r para es-	e color negro, sil s chapa 2 mm.ju nponente sellad	, herraje n , juntas ar, bicom	na schuco AV . alto 2,40 m. de alineación dra de entalla	Ventana de aluminio sisten dizado plata ancho 3,25 m tra, tapajuntas, escuadras rior acristalamiento, escuad cuadras, cerco 26/66,5, pe	 ,
			1,00			1	Fachada Suroeste	
.003,44 1.003	1.003,44	1,00						
				0.05 0.40			u Premarco de ventana 3,25x2,4	04.10
			1,00	nes 3,25 x 2,40.	mension	iluminio de dii 1	Premarco de ventana de a Fachada Suroeste	
86,73 86	04 72	1,00	1,00			1	i aciiada Sulveste	
00,73 00	00,73	1,00				.40	u Suministro de ventana 1,15*2,	04.11
			cona neu- nta exte- r para es-	e color negro, sil s chapa 2 mm.ju nponente sellad	, herraje n , juntas ar, bicom	ma schuco AV . alto 2,40 m. de alineación dra de entalla	Ventana de aluminio sisten dizado plata ancho 1,15 m tra, tapajuntas, escuadras rior acristalamiento, escuad cuadras, cerco 26/66,5, pe Fachada Suroeste	
500,00 500	500,00	1,00						
				4.45 0.40			u Premarco de ventana 1,15x2,4	04.12
			1.00	nes 1,15 x 2,40.	mension	luminio de dii	Premarco de ventana de a	
42.00	42.00	1.00	1,00			Į	Fachada Suroeste	
43,00 43	43,00	1,00					m2 Db acris inc 8/6/3+3silence	04.13
			n cámara in- o sellada pe- :3.0 W/m2K,	nm acústico, con u parador de alumin nitancia térmica U s de apoyo perimo	de 3+3 m perfil sep y transm nte calzos	minar incoloro o o de 6mm con p ar g=0.70-0.75 cuñado median	Doble acristalamiento aislante coloro de 8mm y otro vidrio la termedia de aire deshidratado rimetralmente, con factor sola fijado sobre carpinteria con acrales incluso sellado en frío co	04.13
			7 00	2 40	2 75	1		
			7,80 2,76	2,40 2,40	3,25 1,15	1 1		
93,88 991	93,88	10,56						
	_							

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 INSTALACION	ES							
05.01	m ² Instalaciones de climatización								
	Repercusión por m2 de instalac	ión de clim	atización,	totalmente	acabada	١.			
		1	169,25			169,25			
							169,25	170,00	28.772,50
05.02	m² Instalaciones de energia electric	ca							
	Repercusión por m2 de instala acabada.	ción de e	nergia ele	ctrica y al	umbrado	totalmente			
		1	169,25			169,25			
							169,25	120,00	20.310,00
05.03	m ² Instalaciones de voz y datos								
	Repercusión por m2 de instalac	ión de voz	y datos, to	otalmente a	acabada.				
		1	169,25			169,25			
							169,25	30,00	5.077,50
05.04	m ² Instalaciones contra - incendios	;							
	Repercusión por m2 de instalac	ión contra i	incendios,	totalmente	e acabada	а.			
		1	169,25			169,25			
							169,25	20,00	3.385,00
05.05	m ² Instalaciones megafonía y audio	ovisuales							
	Repercusión por m2 de preins acabada.	talación de	e megafor	nía y audio	ovisuales	totalmente			
		1	169,25			169,25			
							169,25	20,00	3.385,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 INST	ALACION	ES						60.930,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHU	JRA ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06 ACABADOS Y	' VARIOS				
06.01	u Rótulo señ 30x8 aluminio dora	do				
	Rótulo señalizador, con soportitras o números en pegada en c		mensiones 30x8cm y le-			
		3	3,00			
				3,00	19,24	57,72
06.02	u PI señ 297x210 evacuación	., , , , , , ,	007.040			
	Placa de señalización interior, tireno de 1mm de espesor, er gencia o similar.					
	•	4	4,00			
				4,00	7,06	28,24
06.03	u PI señ 297x210 contraincendio					
	Placa de señalización interior, liestireno de 1mm de espesor, gencia o similar.					
	gonola o ominan	4	4,00			
			_	4,00	7,06	28,24
06.04	u Escalera metálica 1 tramo h=1,	5 A=1,5			·	·
	Módulo de escalera de eme planta de 3 m. de altura má útil de 1 m., realizada la est 275JR, zancas de perfil cor ños de chapa lagrimada de altura de tubo de acero lam do su perímetro y en el ojo de 400 kg/m2., incluso impr gún CTE-DB-SI 3, realizada das de albañilería, ni medio	xima y dos pilares interm ructura con perfiles de acutormado en frío de 4 mm 3 mm. de espesor, y barainado en frío de 40x20x1 de la escalera, para una simación antioxidante, resa en taller y montaje en ol	edios, con un ancho cero laminado S i. de espesor, pelda- andilla de 1,10 m. de ,5 y 20x20x1,5 en to- sobre-carga de uso cistente al fuego, se- bra. (sin incluir ayu-			
		1	1,00			
06.05	m Donaración y nintura do viorto	aguas motálico evictorto		1,00	2.500,00	2.500,00
00.03	m Reparación y pintura de viertes Reparación de vierteaguas con de tornillería existente, lijado de de imprimación y esmalte satin	n aplicación de masilla en z le pintura existente, y aplica				
		1 3,15 1 1,00	3,15			
		1 1,00 1 3,25	1,00 3,25			
		1 1,15	1,15			
				8,55	19,08	163,13
06.06	m2 Reparación de caravista en fac Reparación de huecos de fach rámico visto, picado puntual d llos sueltos, limpieza de las zor diante taqueo de los ladrillos o cemento común CEM-II/B-P/3 medios de elevación carga y ción, parte proporcional de me za, construido según DB SE-F	ada con reposición de pieza e las zonas degradadas y o nas de enjarje y reposición p que faltan, recibido con mor 2,5N y arena de granulom descarga, plataforma de tr ermas y roturas, humedecid	desmontado de los ladri- cuntual pieza a pieza me- tero M-7,5 realizado con etría 0/3 lavada, incluso rabajo, replanteo, nivela- o de las piezas y limpie-			
			_	5,25	23,88	125,37
06.07	m2 Limpieza general de zona					
	Limpieza general de zona de o lo, sanitarios, griferia y demas		asillos, en paredes, sue-			
			-	169,25	5,02	849,64

Adecuación Salon Grados. Fac Físicas

<u>CÓDIGO</u> RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE** CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS 07.01 Gestión de residuos Prestación correspondiente al capítulo de Gestión de residuos según valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de Construcción y Demolición, incluia en el Anejo de la memoria. 990,00 1,00 990,00

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS

Página

10

990,00

Adecuación Salon Grados. Fac Físicas

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES **IMPORTE** CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD 08.01 u Control de calidad Prestación en concepto de control de calidad a desarrollar durante la ejecución de las obras. 1,00 1.485,00 1.485,00

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD

1.485,00

	TOTAL				106.871.38	
	TOTAL CAPÍTULO 0	9 SEGURIDAD Y SALUD		<u> </u>	2.475,00	
			1,00	2.475,00	2.475,00	
	Prestación en concepto de medidas preventivas contempladas en el estudio de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.					
09.01	u Seguridad y salud					
	CAPÍTULO 09 SEGURI	IDAD Y SALUD				
CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PAR	CIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Adecuación Salon Grados. Fac Físicas

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	TRABAJOS PREVIOS	4.316,23	4,04
2	COMPARTIMENTACIONES	1.275,08	1,19
3	REVESTIMIENTOS	22.687,59	21,23
4	CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS	8.960,14	8,38
5	INSTALACIONES	60.930,00	57,01
6	ACABADOS Y VARIOS	3.752,34	3,51
7	GESTIÓN DE RESIDUOS	990,00	0,93
8	CONTROL DE CALIDAD	1.485,00	1,39
9	SEGURIDAD Y SALUD	2.475,00	2,32
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 13,00% Gastos generales	106.871,38	
	SUMA DE G.G. y B.I.	20.305,56	
	TOTAL BASE APLICACIÓN IVA 21,00% I.V.A		
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	153.884,10	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	153.884,10	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Valencia, a 16 de septiembre de 2014.

Director Unidad Técnica El Arquitecto Subdirector Unidad Técnica El Arquitecto Técnico

D. Ricardo Pérez Martínez

D. Vicente Tarazona Izquierdo