


PAUTES GENERALS DE SEGURETAT I HIGIENE EN ELS LABORATORIS (III)



- **Eviteu treballar sols en el laboratori**, especialment fora de les hores habituals i si feu treballs perillosos. Penseu que necessitareu ajuda si patiu un accident (ferida, intoxicació, incendi, abocament químic, etc.).
- **Comuniqueu al personal de vigilància quan treballeu fora de l'horari lectiu**, és l'única forma que té el personal de vigilància de saber qui està dintre l'edifici en cas d'emergència.
- Procureu **que sempre haja algú, si és possible amb contacte visual o que us vinga a veure amb freqüència**, perquè us ajude en cas d'emergència¹.
- Extremeu les precaucions i conegueu els agents químics i biològics amb què treballeu: **tingueu sempre disponibles les fitxes de seguretat² dels productes que heu d'utilitzar, llegiu els pictogrames i etiquetes i seguïu els procediments de treball establerts.**
- S'haurà de treballar, sempre que siga possible i operatiu, en la **vitrina de gasos** (sobretot en manipular productes que generen fums o gasos).

¹ L'investigador principal (IP), o el màxim responsable, ha de determinar si es pot treballar sol en el laboratori i si es poden realitzar treballs sense vigilància.

² Farem una píndola específica sobre les fitxes de seguretat.

Fonts: Universitat de València. Servei de Prevenció i Medi Ambient. Pautes de Seguretat i Higiene en els laboratoris de la UV; Prevenció de riscos en laboratoris d'investigació i de pràctiques. Servei de prevenció de la Universitat de les Illes Balears i Manual de Seguretat i Salut en Laboratoris. Fremap.

